

測定設備一覧

▼三次元座標測定機

ALTERA10.10.8レーザ-搭載型	Nikon	1機	XYZ	1016 × 1016 × 813mm
SVA 1000A(CNC)レーザ-搭載型	東京精密	1機	XYZ	850 × 1000 × 600mm
RVA 1015A(CNC)	東京精密	1機	XYZ	1000 × 1500 × 600mm
RVA 1000(CNC)	東京精密	1機	XYZ	850 × 1000 × 600mm
SVA 800A(CNC)	東京精密	1機	XYZ	850 × 600 × 600mm
VF600A(マニアル)	東京精密	1機	XYZ	600 × 500 × 300mm

《可動域》(測定域とは多少異なります。)

▼CNC画像測定システム

NEXIV VMR6555(タイプ 1/カラー)	Nikon	1機	XYZ	650 × 550 × 150mm
NEXIV VMR6555(タイプ 2/カラー)	Nikon	1機	XYZ	650 × 550 × 150mm
NEXIV VMR3020(タイプ 1/カラー)	Nikon	1機	XYZ	300 × 200 × 150mm
NEXIV VMR3020(タイプ 2/カラー)	Nikon	1機	XYZ	300 × 200 × 150mm

▼測定顕微鏡


MM-800/LMFA	Nikon	1機	XYZ	200 × 150 × 200mm
MM-800/LM	Nikon	1機	XY	300 × 200mm
MM-800/(LM,LT,LMT)	Nikon	6機	XY	200 × 150mm
データ処理システムDP-E1	Nikon	8機		
MM-60/L3FA	Nikon	1機	XYZ	250 × 150 × 200mm
MM-60/L3T	Nikon	1機	XY	250 × 150mm
MM-60/L3T	Nikon	26機	XY	200 × 150mm
データ処理システムDP-303	Nikon	28機		

▼表面粗さ測定機

SURFCOM130A	東京精密	1機		
-------------	------	----	--	--

▼その他

デジマイクロ、デジタルノギス、マイクロメータなど
各種ゲージ(ブロックゲージ、ラジアスゲージ、ピンゲージ)



測定講習・立会測定

▼測定講習

これから測定業務に従事される方
実務経験の浅い方に向けて
モノづくりに欠かせない寸法測定の
講習を行っております。

取扱説明書だけでは習得出来ない
基礎知識を学べます。図面の読み方
成形の流れ、測定誤差、機器管理など
「寸法測定のコツ」を交えて解説します。

実機を用いない測定講習の場合は、講師派遣も行います。



▼講習テーマ例『幾何公差って何?、幾何公差指示の矛盾』

測定講習の中でも、幾何公差に関する講習です。概念や種類の
説明だけでなく、具体的な測定方法の事例も交えて解説します。

▼立会測定(測定相談)

『測定機器の選択が不安』『適切な基準を相談したい』という方は
立会測定をお申込み下さい。測定方法を説明しながら、
サンプルを使って測定基準やポイントをご検討頂けます。

どうぞお気軽にお問い合わせください

TEL **0774-28-1045**

プロニクス株式会社 検査測定部

〒611-0041 京都府宇治市槇島町落合144-7

E-mail measurement@pronics.net

HP <http://www.pronics.net>



ISO9001認証取得

確かな測定技術をご提供

測定者は独自プログラムで育成

測定技術を徹底して標準化し、マニュアルを確立。
データの再現性確保の為、プロの測定技術者を
育成します。

自社の測定マニュアル >>

この他に、20~30点の
練習用サンプルがあり
相関取りを行っています。



受託測定サービスの流れ

測定のご依頼／お問い合わせ



測定依頼内容の確認

- ・測定用図面
- ・測定箇所、個数(取数、Shot数)
- ・測定結果報告書の形式
- ・測定基準、機器など仕様の有無
- ・TRY日、希望納期 など



お見積り

(機器、箇所数に応じた料金体系)



受注／測定サンプル受領



測定／測定結果報告書の送付